
14
Bag Vacuum
Shell Vacuum
16
18
38
26
4
2
28
30
34
36
Sensor
40
12
38
24
20
32
22
To Vacuum

FIG. 2